



ул. Карла Либкнехта, 5А, г. Ижевск, 426057, тел. 78-26-48, ds032@izh-ds.udmr.ru

от 16.03.2022 № 41

Управление надзорной деятельностью и

на №\_\_от \_\_\_\_ 2022

профилактической работы г. Ижевска

Отчёт о выполнении предписания  
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
№01/04/3 от 02.02.2022.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Р.Ф. и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Не выполнено ограждение на кровле	П.8.11 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» П.7.16 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.01.2023	Выполнено
2.	Проступы наружных открытых лестниц, используемых в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания, выполнены шириной менее 0,2м.	п. 4.3 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» (далее - СНИП II - Л.3-71); ч.3,4 статьи 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (далее - ФЗ №123); п. 4.4.3 СП 1.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.01.2023	Не выполнено
3.	С южной стороны детского сада пристроена веранда 5-ой степени огнестойкости (степень огнестойкости здания детского сада — вторая).	п. 4.1 СНИП II -Л.2-72*; ч.з,4 статьи 4 ФЗ №123; п.6.7.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.01.2023	Не выполнено
4.	Лестницы третьего типа расположены на расстоянии менее 1 м от оконных проёмов, ограждения данных лестниц выполнены	п. 3.42 СНИП II -Л.3-71; п.6.30 СНИП21-01-97* п. 4.4.7 СП.13130.2020.	01.01.2023	Не выполнено

	высотой менее 1,2м.			
5.	При имитации работы АУПС и СОУЭ от резервного источника питания, путём отключения основного источника питания, установленного в помещении вахтера, соответствующая световая индикация включилась, звуковое оповещение не включилось.	п. 5.17 сп 484.1311500. 2020 «Об утверждении свода правил ”Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее СП484.1311500. 2020);  п. 14.4СП 5.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»(далее СП 5.13130.2009); п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	01.01.2023	Не выполнено
6	В зале для музыкальных занятий установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД	п. 6.4.1 п. 6.6 СП 484.1311500.2020; шт. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ.	01.01.2023	Выполнено
7	В спальном помещении первой младшей группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожа » от ХИП	п. 6.4.1 п. 6.6 сп 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 сп 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ.	01.01.2023	Выполнено
8.	В помещении второй младшей группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от в х ИП	п. 6.4.1 п. 6.6 сп 484.1311500.2020; шт. 14.1, 14.2, 14.3 сп 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ.	01.01.2023	Выполнено

9.	В помещении средней группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД, (не соответствует шт. 14.1, 14.2, 14.3 сп 5.13130.2009, п. 54 ППР в РФ .	п. 6.4.1 п. 6.6 сп 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 сп 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ.	01.01.2023	Выполнено
10.	В помещении подготовительной группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД	п. 6.4.1 п. 6.6 сп 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 сп 5.13130.2009; ппр в РФ.	01.01.2023	Выполнено
11.	В помещении прачечной установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар » от двух ИПД .	п. 6.4.1 п. 6.6 сп 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 сп 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ.	01.01.2023	Выполнено
12	В подсобном помещении кухни пищевого блока установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС в режим «Пожар» не перешла.	п. 5.17 сп 484.1311500.2020; ст. 83 ФЗ №123; шт. 4.3, 7.28 СНИП 21-01-97*, п. 54 ППР в РФ	01.01.2023	Выполнено
13.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении «Методический кабинет» требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают.	ч. 4 ст. 83 ФЗ №123; пп. 4.2 сп 3.13130.2009.	01.01.2023	Выполнено

Заведующий МБДОУ №32



С.Ф.Валиуллина