


| Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код: | | |
|---|------------------------|---|
| Дата | Учетный номер | QR-код |
| 02.02.2022 | № 18220061000201586356 |  |



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426072, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 111, тел. 70-01-37 (код-3412),
E-mail: pergpn@18.mchs.gov.ru**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 01/04/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 32»(ИНН 1835041457, ОГРН 1021801654247),

в лице заведующей Валиуллиной Светланы Федоровны
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г.
Ижевска по пожарному надзору Филатова Евгения Сергеевича от 24.01.2022
№ 01/04 учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий № 18220061000201586356 от 24.01.2022г .
в период:

с « 26 » января 2022 г., 10 час. 00 мин.
« 02 » февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору Будиным Антоном Алексеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующая МБДОУ № 32 Валиуллина Светлана Федоровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1. | Не выполнено ограждение на кровле. | п.8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97*); п. 7.16 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты». | 01.01.2023 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 2. | Проступи наружных открытых лестниц, используемых в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания, выполнены шириной менее 0,2м. | п. 4.3 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» (далее - СНИП II-Л.3-71); ч.3,4 статьи 4 ФЗ №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (далее - ФЗ №123); п. 4.4.3 СП 1.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»(далее — СП 1.13130.2020). | 01.01.2023 | |
| 3. | С южной стороны детского сада пристроена веранда 5-ой степени огнестойкости (степень огнестойкости здания детского сада – вторая). | п. 4.1 СНИП II-Л.2-72*; ч.3,4 статьи 4 ФЗ №123; п.6.7.7 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | 01.01.2023 | |
| 4. | Лестницы третьего типа расположены на расстоянии менее 1м от оконных проемов, ограждения данных лестниц выполнены высотой менее 1,2м. | п. 3.42 СНИП II-Л.3-71; п.6.30*СНИП21-01-97* п. 4.4.7 СП1.13130.2020. | 01.01.2023 | |
| 5. | При имитации работы АУПС и СОУЭ от резервного источника питания, путём отключения основного источника питания, установленного в помещении вахтера, соответствующая световая индикация включилась, звуковое оповещение не включилось . | п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее- СП484.1311500.2020); п. 14.4СП 5.13130.2009«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»(далее - СП 5.13130.2009); п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и мето- | 01.01.2023 | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | | ды испытаний»(далее - СП 5.13130.2009) ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г) (далее-ППР РФ). | | |
| 6. | В зале для музыкальных занятий установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД. | п. 6.4.1 п. 6.6 СП 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ. | 01.01.2023 | |
| 7. | В спальном помещении первой младшей группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД. | п. 6.4.1 п. 6.6 СП 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ. | 01.01.2023 | |
| 8. | В помещении второй младшей группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД. | п. 6.4.1 п. 6.6 СП 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ. | 01.01.2023 | |
| 9. | В помещении средней группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД , (не соответствует пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009, п. 54 ППР в РФ). | п. 6.4.1 п. 6.6 СП 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ. | 01.01.2023 | |
| 10. | В помещении подготовительной группы установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД. | п. 6.4.1 п. 6.6 СП 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ. | 01.01.2023 | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| 11. | В помещении прачечной установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС перешла в режим «Пожар» от двух ИПД. | п. 6.4.1 п. 6.6 СП 484.1311500.2020; пп. 14.1, 14.2, 14.3 СП 5.13130.2009; п. 54 ППР в РФ. | 01.01.2023 | |
| 12. | В подсобном помещении кухни пищевого блока установлено два ИПД, в ходе имитации пожара путём последовательного воздействия на них, АУПС в режим «Пожар» не перешла. | п. 5.17 СП 484.1311500.2020; ч. 4 ст. 83 ФЗ №123; пп. 4.3, 7.28 СНИП 21-01-97*, п. 54 ППР в РФ | 01.01.2023 | |
| 13. | В ходе имитации пожара путём воздействия два тепловых пожарных извещателя, установленных в цеху пищевого блока, АУПС в режим «Пожар» не перешла. | п. 5.17 СП 484.1311500.2020; ч. 4 ст. 83 ФЗ №123; пп. 4.3, 7.28 СНИП 21-01-97*; п. 54 ППР в РФ | 01.01.2023 | |
| 14. | Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении «Методический кабинет» требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают. | ч. 4 ст. 83 ФЗ №123; пп. 4.2, 4.3 СП 3.13130.2009. | 01.01.2023 | |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий филиалом СФ

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор

г. Ижевска по пожарному надзору

Будин Антон Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)